

## Режимы ухода за изделием



– ручная и машинная стирка и центрифугирование при  $t=60^{\circ}\text{C}$  (для летних моделей) и при  $t=40^{\circ}\text{C}$  (для зимних моделей)



– отбеливание запрещено



– температура нижней плиты утюга должна быть не более  $150^{\circ}\text{C}$



– химчистка изделия может производиться с применением всех общепринятых органических растворителей



– изделие может подвергаться сушке в барабанной сушилке

**Инструкция по уходу за костюмами из термостойкой антистатической ткани**

**Модели: ЭК ГАЗл,  
ЭК ГАЗз, ЭК ГАЗз/1,  
ЭК ГАЗзо, ЭК ГАЗзо/1**

**Термолукс®****ЗАЩИТА ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ**

г. Москва,  
Карманицкий пер., д.9  
тел. (495) 956-04-18  
факс (495) 502-95-30  
[www.energocontract.ru](http://www.energocontract.ru)  
[termolux@energocontract.ru](mailto:termolux@energocontract.ru)

Для сохранения защитных свойств изделий рекомендуется эксплуатация их в чистом состоянии. При уходе рекомендуется химическая чистка, но допускаясь и стирка.

Одежду можно чистить обычными методами химической чистки и применяемыми при этом растворителями. Во избежание появления воспламеняющихся примесей, которые могут ухудшить защитные свойства одежды, необходимо добиться полного удаления растворителей; не следует пользоваться ускорителями химчистки.

При стирке во избежание появления следов от сгибов не перегружайте стиральную машину или барабан, заполняйте не более 2/3 номинального объёма машины и выбирайте программу, предусматривающую высокий уровень воды.

Основная стирка при  $t=40-60^{\circ}\text{C}$ .

При выборе моющего средства следует помнить, что рН его должен быть ниже 10 во избежание изменения окраски.

Для стирки рекомендуются в качестве моющего средства универсальные стиральные порошки, не содержащие отбеливатели.

После стирки тщательно прополоскать всю одежду для удаления оставшейся щёлочи и потенциально воспламеняющихся моющих средств.

Сушить одежду можно методом центрифугирования или воздушной (барабанной) суши при температурах не выше  $100^{\circ}\text{C}$ . При необходимости одежду можно отутюжить при температуре не выше  $150^{\circ}\text{C}$ .

Костюмы летние и зимние предназначены для защиты рабочих основных профессий от общих производственных загрязнений, механических воздействий при работе на взрывоопасных объектах ОАО «Газпром».

Маркировка изделий:

летних – 3МиЭс;

зимних – 3МиТнЭс для II и III климатических поясов;

зимних – 3МиТнвЭс для IV и особого климатических поясов.

З – защита от общих производственных загрязнений

Ми – защита от механических воздействий

Эс – защита от электростатических зарядов, полей

Тн – защита от пониженных температур

Тнв – защита от пониженных температур и ветра

Структура и условные обозначения маркировочного ярлыка изделий.



← наименование организации изготовителя

← номер модели

← буквенное обозначение защитных свойств

← состав ткани

← символы по уходу



← логотип производителя

← размер изделия



← рост изделия